

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 31-07-2026, 11:50 a. m. | 03:14          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 472                     | Sin datos               | 31-07-2026, 11:22 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 31-07-2026, 11:22 a. m. | 31-07-2026, 11:50 a. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 01:19  | Línea 4A         |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:21  | Valor: 069       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:10  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:05  | AS-02            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:08  | Valor: 17        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:10  | Guardar          |



ID  
1cea9a17246cf7b5d3d93bd2be0e5e2eaf18f0d  
b7e29059bc53de32cee25e36c -  
documentation-asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:49

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

16:31

Guardar



ID  
52b26faec5b5cde6d1db29138693c4fd2bde1e4  
10bf273aef93906150b04bd60 -  
documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:42

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
39fd7419416ada3508c56da8afaf0a226c19197  
7dbe27680c21cca7fed52ab94 -  
documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
b307ef45ec8d99bacc1687a7970eb71fc4cf45b4  
f4e899553121878d37fe3602 - documentation-  
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

16:31

Guardar



ID  
7201cd355bf247fdec424b3b66b065bd9bb9626  
0f9e6ab8eade64e3348599936 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
9d2a6d2b10ffc2b43b2146d4e739262eb067a4a  
2263cb9e89432d87b6627456d -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 00:52 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 18:16 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1cea9a17246cf7b5... | documentation-asset | 225.9 KiB | Imagen incluida |
| 52b26faec5b5cde6... | documentation-asset | 211.5 KiB | Imagen incluida |
| 39fd7419416ada35... | documentation-asset | 176.6 KiB | Imagen incluida |
| b307ef45ec8d99ba... | documentation-asset | 180.9 KiB | Imagen incluida |
| 7201cd355bf247fd... | documentation-asset | 155.9 KiB | Imagen incluida |
| 9d2a6d2b10ffc2b4... | documentation-asset | 154.0 KiB | Imagen incluida |