

Inspección de Material Rodante en Taller - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante en Taller

SNAPSHOT DEL 14-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	14-08-2026, 04:43 p. m.	03:43	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
473	Sin datos	31-07-2026, 11:28 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-07-2026, 11:28 a. m.	14-08-2026, 04:43 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Línea de Tren: Seleccion	01:37	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:18	Valor: 3024
3. Tecnología de Tren: Seleccion	00:13	NS-74
4. Inspección de Material Rodante en Taller: Info Registro Sistema-Subsistema-Componente	01:19	Continuar



ID
3a6c1b79cda43559139601887ea36c6186173d
aa077e437fdccffdc2c7497b6e -
documentation-asset

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 30fa3d6426d1a962857118fb1e88f0b28695ac3276dce3df5df8a0fb95a91d70 | 85.2 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 14-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
30fa3d6426d1a962...	documentation-asset	85.2 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
3a6c1b79cda43559...	documentation-asset	281.2 KiB	Imagen incluida