

Inspección de Material Rodante en Taller - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante en Taller


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	14-08-2026, 04:43 p. m.	03:43	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
473	Sin datos	31-07-2026, 11:28 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-07-2026, 11:28 a. m.	14-08-2026, 04:43 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Línea de Tren: Seleccion	01:37	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:18	Valor: 3024
3. Tecnología de Tren: Seleccion	00:13	NS-74
4. Inspección de Material Rodante en Taller: Info Registro Sistema-Subsistema-Componente	01:19	Continuar



ID 59951 - documentation-asset

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)
ID 59952 | 85.2 KiB | SHA-256 4b7bcf616293a9673ebffd9dce75d364e3a6160d61986ba22e0cedef2006af3 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

5. Inspección de Material Rodante en Taller: Fin	04:16	Finalizar
--	-------	-----------

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
59951	documentation-asset	281.2 KiB	4a6d6ce647b36bea80282568644e0255e2d4bfe93b43f0204a33ff3492be7a46
59952	documentation-asset	85.2 KiB	4b7bcf616293a9673ebffd9dce75d364e3a6160d61986ba22e0cede6f2006af3