

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:50 a. m.	03:08	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
474	Sin datos	31-07-2026, 11:44 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-07-2026, 11:50 a. m.	31-07-2026, 11:50 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:12	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	01:12	Valor: 408
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:15	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:10	Guardar



ID
ccdbace033465decb7695cf5fc2ab7eb996db63
515fd6b162646b3a9a8361c89 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:18

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
576e7fa18244ad44cc8c3588ed80df9e1b4dbfc
b00d096bd131380764ff7636b -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:18

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
bef43a33ef01173f67727cbdaed8ac823e109dc
4128640aa629e6806c2f79c5b -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:26

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
2415fc54bc3bba8ebc4f3edf325b5bab6445934
919df87086011abc97e1cd785 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:25

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
bbc1e0dfb88cb62a0c8d3230c38a8ec4cd30647
e3a2c6fd19c1d2b06a903254c -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:27

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:09

Guardar



ID
0d29ae7f35eaf8e529646142f2b06e398d0a2f
161678ecd1db0cb16345a51f2 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:49	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:31	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
ccdbace033465dec...	documentation-asset	274.8 KiB	Imagen incluida
576e7fa18244ad44...	documentation-asset	237.4 KiB	Imagen incluida
bef43a33ef01173f...	documentation-asset	267.0 KiB	Imagen incluida
2415fc54bc3bba8e...	documentation-asset	197.2 KiB	Imagen incluida
bbc1e0dfb88cb62a...	documentation-asset	168.2 KiB	Imagen incluida
0d29ae7f35eaaf8e...	documentation-asset	164.3 KiB	Imagen incluida