

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 31-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 12:29 p. m.	26:04	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
475	Sin datos	31-07-2026, 11:56 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-07-2026, 12:02 p. m.	31-07-2026, 12:29 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	38:46	Valor: 414
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:17	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	15:20	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 14
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:12	Guardar



ID
7111e245b361ed8518b4877d0b4c4e63cee9c5
ae87f0423f33af337f184e8b27 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:41

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

14:27

Guardar



ID
3fc62378f6e76e7ec44e7e063a9f2b31969c498
89e1d89fb5a78e7291be452e5 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:44

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID
68bbd3db17c78f701ee027e87e0e524b01507e
d4191b8eb2750f35247df636bd -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

14:39

Guardar



ID
8ff8afe9df8a9c8a630696f52d61fa2656b90495
c76699334502b5e1fab1882f - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:48

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

14:38

Guardar



ID
22b2c85f3e47f54d43c0d836523b11a97f51094
8e022f6cd532ce391b10fe7f4 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:47

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

16:02

Guardar



ID
a64972bac20a3cae81d86eeddc4c7f74af45ab7
07a706e759cd8152261d4c06b -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:50	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:32	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7111e245b361ed85...	documentation-asset	193.0 KiB	Imagen incluida
3fc62378f6e76e7e...	documentation-asset	181.5 KiB	Imagen incluida
68bbd3db17c78f70...	documentation-asset	146.5 KiB	Imagen incluida
8ff8afe9df8a9c8a...	documentation-asset	118.7 KiB	Imagen incluida
22b2c85f3e47f54d...	documentation-asset	174.9 KiB	Imagen incluida
a64972bac20a3cae...	documentation-asset	150.5 KiB	Imagen incluida