

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 31-07-2026

|             |                         |                |        |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR    | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| alan_rivera | 31-07-2026, 12:42 p. m. | 12:23          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 476                     | Sin datos               | 31-07-2026, 12:22 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 31-07-2026, 12:22 p. m. | 31-07-2026, 12:42 p. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 08:34  | Línea 4          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 02:14  | Valor: 462       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:12  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:07  | AS-02            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:16  | Valor: 11        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:09  | Guardar          |



ID  
deb4f638568b58f155fd1f618debc18ed169c81  
4833d907c18d48a1e13e0c326 -  
documentation-asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:42

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

15:01

Guardar



ID  
6cfbfcd81f0e3e18cd2b2ec507740acd14d31ca8  
a05ca964e9ce0d2d6c4ecf2b - documentation-  
asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:42

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID  
f6c8e07b005678420de7be0864e536b188b84ff  
8263e14dc69b164669620210f -  
documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:44

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID  
92e66102b8873a85f886a6a344206935740830  
244604cee8be1cd0aee50296ae -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:55

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:06

Guardar



ID  
41bfff88e1028ac8f93c2d443c0d1a69aa33e0bd  
1e9c6b97c440e28092924a62 - documentation-  
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

32:25

Guardar



ID  
fe0f3e070a84559f326d7255735f127dfcfb7045  
bc5bf470bb3e7cd98f84a9f3 - documentation-  
asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 00:50 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 29:51 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| deb4f638568b58f1... | documentation-asset | 213.0 KiB | Imagen incluida |
| 6cfbfcd81f0e3e18... | documentation-asset | 182.7 KiB | Imagen incluida |
| f6c8e07b00567842... | documentation-asset | 174.6 KiB | Imagen incluida |
| 92e66102b8873a85... | documentation-asset | 166.0 KiB | Imagen incluida |
| 41bfff88e1028ac8... | documentation-asset | 199.3 KiB | Imagen incluida |
| fe0f3e070a84559f... | documentation-asset | 163.5 KiB | Imagen incluida |