

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 10:14 a. m.	23:23	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
477	Sin datos	03-08-2026, 09:49 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
03-08-2026, 09:49 a. m.	03-08-2026, 10:14 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	17:39	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	18:26	Valor: 106
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:45	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:08	Valor: 11
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:08	Guardar



ID
e01a449ecb2185a6e894bca70225789d175991
320c9d39fe87e386699ff5ad71 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:44

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:10

Guardar



ID
d4d29c35477bca7c1e17d0d2f206fdb82db27fd
1ab596724b90d87ccc21fff43 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:44

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
711cf3f3ee65546d24db0bd883d564912ff897e
25fb6927a4b9710ad853c48b1 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:46

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID
f4a108220658a88fbb587c1ff26df7ede75da326
31779d59b4d29bc919692df6 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:07

Guardar



ID
6a5c3a88ae161ebf68fb6da9565065b207fd608
a6fabd209b8b4cf45d739623f - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:11

Guardar



ID
2fc9d856eedb263957f1e95cd4f0ce423547e81
e5c8cf248d96ce114ee258610 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:29	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e01a449ecb2185a6...	documentation-asset	195.4 KiB	Imagen incluida
d4d29c35477bca7c...	documentation-asset	202.3 KiB	Imagen incluida
711cf3f3ee65546d...	documentation-asset	152.6 KiB	Imagen incluida
f4a108220658a88f...	documentation-asset	106.7 KiB	Imagen incluida
6a5c3a88ae161ebf...	documentation-asset	130.8 KiB	Imagen incluida
2fc9d856eedb2639...	documentation-asset	124.0 KiB	Imagen incluida