

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 03-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 10:50 a. m.	04:16	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
478	Sin datos	03-08-2026, 10:45 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-08-2026, 10:45 a. m.	03-08-2026, 10:50 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	02:13	Valor: 445
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	16:13	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:13	Valor: 12
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:06	Guardar



ID
bd652caa70c06328d6ae2eec5806b6620b974f
e9093240cbcf059adf48a32a10 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:42

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
d6316f30db4ef06e32844acf3498fc7c6186f22b
8f5722fa93a47670bc927757 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:47

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:14

Guardar



ID
9335e7f419ea42adb246e05586ef094fc25eab4
884e6b41aec1a9187578d3589 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:02

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID
5f35fc47b5d585588d0ee52eddb29b6ae7bbf86
d29406486f09dcbc1d7471524 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:49

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:05

Guardar



ID
443e45ffedfe826c961cd093a7a29daec9199e2
2bf92fd466d5a313a227727e5 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:51

Guardar



ID
2aab95a4ee35eb76f224c225e0f912f8c979320
d4d5f39adb1711f38ba3d19bb -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:16	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
bd652caa70c06328...	documentation-asset	207.0 KiB	Imagen incluida
d6316f30db4ef06e...	documentation-asset	194.5 KiB	Imagen incluida
9335e7f419ea42ad...	documentation-asset	223.1 KiB	Imagen incluida
5f35fc47b5d58558...	documentation-asset	116.2 KiB	Imagen incluida
443e45ffedfe826c...	documentation-asset	158.1 KiB	Imagen incluida
2aab95a4ee35eb76...	documentation-asset	105.9 KiB	Imagen incluida