

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 04-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 10:26 a. m.	06:29	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
483	Sin datos	03-08-2026, 03:53 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
04-08-2026, 10:26 a. m.	04-08-2026, 10:26 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:13	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	03:54	Valor: 125
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:09	Guardar



ID
6f0fa1385bc63789f1e75d60ce1933576814a03
3299b7a8e097e12f1560eb03f -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:24

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID
c5e916b23e9e9402993dfc767301dace4f85fce
d24610df1dee30513a3e8aabe -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:23

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID
19f5ae12fd02005b698e5fa99452a6114abf170
ab2b5985d93838199f3c4b4d8 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:21

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
7e98803cb04a869b10dd71308d2f5cf050af42e
845a68fe040556802c21495b6 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


02:06

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
9fbfe1f22c3017822e7af24b058bbc79f68b0848
4ca603785a8266cdfc8fbcf5 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:26

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:07

Guardar



ID
4a6724c2dbf1931274d0fa1c5fe5c720d0a6651
adf1bab630f3f70debd39d3e4 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:37	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:57	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6f0fa1385bc63789...	documentation-asset	159.7 KiB	Imagen incluida
c5e916b23e9e9402...	documentation-asset	171.5 KiB	Imagen incluida
19f5ae12fd02005b...	documentation-asset	133.7 KiB	Imagen incluida
7e98803cb04a869b...	documentation-asset	102.0 KiB	Imagen incluida
9fbfe1f22c301782...	documentation-asset	123.7 KiB	Imagen incluida
4a6724c2dbf19312...	documentation-asset	114.6 KiB	Imagen incluida