

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX


Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 04-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 10:34 a. m.	06:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
484	Sin datos	04-08-2026, 10:26 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
04-08-2026, 10:26 a. m.	04-08-2026, 10:34 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	15:01	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	04:12	Valor: 160
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	15:37	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	14:29	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:28	Guardar




ID
07367d22dcd99f89cb640265da132d1117c675
383d3e74fe2219d8014a448678 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:47	OK
8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia	00:11	Guardar
 ID 02b286d6bb60b79040a7d42aba2d206bfef176 2686a1ffa32df405f077607ce8 - documentation-asset		
9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo	00:44	OK
10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia	13:45	Guardar
 ID f3ef78ffc12e408c87472bc0d20c8a7e6d2bf3e4f 11f4acaa88c12c1839f09b9 - documentation- asset		
11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho	00:49	OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

14:56

Guardar



ID
ba1cb1d6489fb6d848d63fda366ca12b4d56b5c
243e2e14fe9c81363b7c9337b -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:46

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:14

Guardar



ID
10140061b0936aa1f829cb3dd330fe9892a4c86
2902efb3cdfff0b597db57877 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

16:16

Guardar



ID
fdfff53ab2b35bcda0afa24619c476ad239a01c1
9227323daf580516a16facd6 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:47	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	17:20	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
07367d22dcd99f89...	documentation-asset	245.0 KiB	Imagen incluida
02b286d6bb60b790...	documentation-asset	179.8 KiB	Imagen incluida
f3ef78ffc12e408c...	documentation-asset	170.4 KiB	Imagen incluida
ba1cb1d6489fb6d8...	documentation-asset	103.9 KiB	Imagen incluida
10140061b0936aa1...	documentation-asset	85.1 KiB	Imagen incluida
fdfff53ab2b35bcd...	documentation-asset	140.9 KiB	Imagen incluida