

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 04-08-2026

|                  |                         |                |        |
|------------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR         | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| benjamin_alarcon | 04-08-2026, 11:26 a. m. | 16:31          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 491                     | Sin datos               | 04-08-2026, 11:08 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 04-08-2026, 11:08 a. m. | 04-08-2026, 11:26 a. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 15:28  | Línea 2          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 14:39  | Valor: 144       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:09  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:06  | NS-16            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:18  | Valor: 19        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:08  | Guardar          |



ID  
cc0ef23b6775f795f863303a329c925d2b49637  
ce44dd67f44ef747aef3a9883 - documentation-  
asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:51

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
316e5122b308c0c1ba118667322d52337e19c6  
b111d9fd14c19b8ff34c05e642 -  
documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:49

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:12

Guardar



ID  
eba79069790fc9f51cd94abd9c90dd69f8d0f0dd  
48de714f835e41ac7e1e3780 - documentation-  
asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:57

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID  
e37cfce018073cad4f35e3951088334ed8bc6e8  
716ead57495f2342a16015587 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:01

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID  
37dccd4decfe7f73295cebb740dd31486a96005  
a6d96d0f4309a9f2fbf3ff7b8 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:52

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:09

Guardar



ID  
53195d8f5a565ff99a5d6ceb99c85f38500df3a0  
1bd2e490268154108125d45b -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 00:57 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 02:26 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| cc0ef23b6775f795... | documentation-asset | 229.4 KiB | Imagen incluida |
| 316e5122b308c0c1... | documentation-asset | 200.0 KiB | Imagen incluida |
| eba79069790fc9f5... | documentation-asset | 168.9 KiB | Imagen incluida |
| e37cfce018073cad... | documentation-asset | 124.4 KiB | Imagen incluida |
| 37dccd4decfe7f73... | documentation-asset | 146.6 KiB | Imagen incluida |
| 53195d8f5a565ff9... | documentation-asset | 140.0 KiB | Imagen incluida |