

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 04-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 11:26 a. m.	16:31	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
491	Sin datos	04-08-2026, 11:08 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
04-08-2026, 11:08 a. m.	04-08-2026, 11:26 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	15:28	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	14:39	Valor: 144
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:09	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:18	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:08	Guardar



ID
cc0ef23b6775f795f863303a329c925d2b49637
ce44dd67f44ef747aef3a9883 - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:51

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
316e5122b308c0c1ba118667322d52337e19c6
b111d9fd14c19b8ff34c05e642 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:49

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:12

Guardar



ID
eba79069790fc9f51cd94abd9c90dd69f8d0f0dd
48de714f835e41ac7e1e3780 - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:57

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID
e37cfce018073cad4f35e3951088334ed8bc6e8
716ead57495f2342a16015587 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:01

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID
37dccd4decfe7f73295cebb740dd31486a96005
a6d96d0f4309a9f2fbf3ff7b8 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:52

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:09

Guardar



ID
53195d8f5a565ff99a5d6ceb99c85f38500df3a0
1bd2e490268154108125d45b -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:57	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:26	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
cc0ef23b6775f795...	documentation-asset	229.4 KiB	Imagen incluida
316e5122b308c0c1...	documentation-asset	200.0 KiB	Imagen incluida
eba79069790fc9f5...	documentation-asset	168.9 KiB	Imagen incluida
e37cfce018073cad...	documentation-asset	124.4 KiB	Imagen incluida
37dccd4decfe7f73...	documentation-asset	146.6 KiB	Imagen incluida
53195d8f5a565ff9...	documentation-asset	140.0 KiB	Imagen incluida