

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 04-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 12:04 p. m.	03:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
492	Sin datos	04-08-2026, 11:57 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
04-08-2026, 11:57 a. m.	04-08-2026, 12:04 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	01:43	Valor: 95
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:05	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:04	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:07	Guardar



ID
a11db39ca514368922aebef181a02adbd18c50
988af596417a5e2714ee340c52 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:52

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID
401d0087742940d503b04fcd5a37ff50051811e
05b9ecd6ce2f38355e3b6954f - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:57

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:16

Guardar



ID
f3f596359064c9ee828aa208c394d348b21a9f9
dd9763e951260ee387e1c4154 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:48

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
2bc80d84d0fa0738d58b6635fa40c44b36a5f00f
247760de40393194b459316c -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:53

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

15:48

Guardar



ID
24d73166685006ac762b8d86fb50b6ccd8a0c0
dc8a9676fb271d2fcdfe5d2ac6 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

16:38

Guardar



ID
1a34471f1932fbaf3eccc93c8005f6dc40af1c580
10f9f7115fcde21592c149e -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:54	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	15:10	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
a11db39ca5143689...	documentation-asset	231.3 KiB	Imagen incluida
401d0087742940d5...	documentation-asset	185.7 KiB	Imagen incluida
f3f596359064c9ee...	documentation-asset	208.2 KiB	Imagen incluida
2bc80d84d0fa0738...	documentation-asset	119.8 KiB	Imagen incluida
24d73166685006ac...	documentation-asset	164.6 KiB	Imagen incluida
1a34471f1932fbaf...	documentation-asset	151.0 KiB	Imagen incluida