

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 09:41 a. m.	10:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
497	Sin datos	05-08-2026, 09:46 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 09:41 a. m.	13-08-2026, 09:41 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	28:11	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	08:27	Valor: 110
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:11	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:29	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	15:52	Guardar



ID
c40e86a13fec02d1ba28a6b1c98ce3edd8b0532
e518c07af50d129b8359a911b -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:26

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
0e5e41a78e46e9fa474542c30b3ce4dba73ea9
3dcc48175133c60a3fea1d6dd9 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:28

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID
273b51b8e708565728fca8b24820fe018bb082
b49f1a50805c90adf936982e36 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:35

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar



ID
e726b63aea7cd797c5bdefe83b2ead5b8020a4f
88af31c05e79afa4722502d25 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:31

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

16:24

Guardar



ID
90bc99f62b5a4eb87def7e67e057d07a70f91f2c
af42b830bea19c7fb90f0ea2 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:35

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:06

Guardar



ID
c8e35553f8099518739b8318e9a7d696922827
71d49b6c92a4012c6282b5338c -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:42	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:54	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c40e86a13fec02d1...	documentation-asset	206.0 KiB	Imagen incluida
0e5e41a78e46e9fa...	documentation-asset	190.6 KiB	Imagen incluida
273b51b8e7085657...	documentation-asset	169.4 KiB	Imagen incluida
e726b63aea7cd797...	documentation-asset	104.0 KiB	Imagen incluida
90bc99f62b5a4eb8...	documentation-asset	115.6 KiB	Imagen incluida
c8e35553f8099518...	documentation-asset	110.9 KiB	Imagen incluida