

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 09:41 a. m.	01:58	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
498	Sin datos	05-08-2026, 10:27 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 09:41 a. m.	13-08-2026, 09:41 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	29:54	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	00:28	Valor: 98
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	16:31	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:38	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:06	Guardar



ID
36613ec4ff89fcca355f30e22dd3017309acb3a9
6690bcf992877963c6f1143d - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:29

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:10

Guardar



ID
8059d59600938cd681cc22625796496df76c28f
322fdcf88cc06e90159c1076e - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:34

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID
8c182aca4276c38202f8d436a921f1994fdcbd4
3c42a4c0cb39fd6817eb03ec5 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

01:32

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID
d5677211199507f2eeded1f7189d293f9726195
a36341942503d0d237e659a34 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:34

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:06

Guardar



ID
c7a5b4655521aee244195437a0efae50ab1bdc
a1620b38f559d291220a9f14cc -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

01:34

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
bf910b0499c7e0402a9cb143e7646c9d2d2f7b4
36a10acab4f47de4781740221 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:35	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:34	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36613ec4ff89fcca...	documentation-asset	191.9 KiB	Imagen incluida
8059d59600938cd6...	documentation-asset	187.5 KiB	Imagen incluida
8c182aca4276c382...	documentation-asset	138.3 KiB	Imagen incluida
d5677211199507f2...	documentation-asset	104.3 KiB	Imagen incluida
c7a5b4655521aee2...	documentation-asset	157.4 KiB	Imagen incluida
bf910b0499c7e040...	documentation-asset	159.2 KiB	Imagen incluida