

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 12:00 p. m.	00:00	ongoing

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
505	Sin datos	13-08-2026, 11:58 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
13-08-2026, 12:00 p. m.	13-08-2026, 12:00 p. m.	2

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	15:36	Valor: 117
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 20



ID
41e859f4fcf93a29045be733dd72ae30508b5ca
cd8f62f05801260cac4b37849 - documentation-
asset



ID
3c3e071d73adbf7fceac8c3b8faa07149a684c7e
c3c93a522e869e2a568c4add - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
41e859f4fcf93a29...	documentation-asset	197.3 KiB	Imagen incluida
3c3e071d73adbf7f...	documentation-asset	207.4 KiB	Imagen incluida