

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 14-08-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	14-08-2026, 10:02 a. m.	21:07	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
505	Sin datos	13-08-2026, 11:58 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 12:00 p. m.	14-08-2026, 10:02 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	18:24	Valor: 164
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:39	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:31	Valor: 2013
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:42	Guardar



ID
782ce1557262cd0f39793fe183932a662cc9c1c16285c19987d6c9a1bdd6eae2 - documentation-asset



ID
90e926341d2df7f51ae2b86ffd408a4791e7491bba1d270cd612b6fb8b4aeacf - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


02:02

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:27

Guardar



ID

c16e20f992a84fe5040ebc0464b7083441a7d77c02755c28ce68fdd7e748b8b6 - documentation-asset

ID

cf51aa4451761244546477b21f01d2e02b7e76c02a368db8b9fd0a74d6931bc3 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


02:20

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID

6af839aabdb8283284b1752c580185afc0a46fed1b73eeefd84cd90fb80ac22 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:48

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

14:48

Guardar



ID
2f8be63db194144abd0a54a54fcc61d843e946ff
ddda86095496dffdcce83da9c - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:50

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08

Guardar



ID
cc763ae23c870e9a769cc865874dbfe205b251e
5e270a8e0c16ddf1609e078c1 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID
5d8becea6739a6136b60a76250c449d786b95c
fcfc3387f333a09d80f66bb15e -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:53	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 14-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
782ce1557262cd0f...	documentation-asset	219.3 KiB	Imagen incluida
90e926341d2df7f5...	documentation-asset	197.3 KiB	Imagen incluida
c16e20f992a84fe5...	documentation-asset	189.6 KiB	Imagen incluida
cf51aa4451761244...	documentation-asset	207.4 KiB	Imagen incluida
6af839aabdb82832...	documentation-asset	148.1 KiB	Imagen incluida
2f8be63db194144a...	documentation-asset	154.8 KiB	Imagen incluida
cc763ae23c870e9a...	documentation-asset	224.6 KiB	Imagen incluida
5d8becea6739a613...	documentation-asset	147.6 KiB	Imagen incluida