

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

|                  |                         |                |        |
|------------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR         | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| benjamin_alarcon | 13-08-2026, 12:03 p. m. | 01:31          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 506                     | Sin datos               | 13-08-2026, 11:58 a. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 13-08-2026, 12:03 p. m. | 13-08-2026, 12:03 p. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:04  | Línea 1          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 15:36  | Valor: 117       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:03  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:05  | NS-07            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:12  | Valor: 20        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:06  | Guardar          |



ID  
2a5938d05e8dc1c334f6e13d4be587d058a998f  
57603b0bb75f951a915ec5516 -  
documentation-asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:18

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID  
9b2c972e3b46705dfb78b7ba7944e6caee164b  
ba018dc90f3a9756f2b3ee7e8e -  
documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:25

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

16:13

Guardar



ID  
1f0d47e286fb3616b6d161f4c8485776da7d7b5  
88d6f03076033a27c8ae9a1ee -  
documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

01:25

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

15:12

Guardar



ID  
3a15e753f7ae6eb396650eabb0d00be5f8ca77c  
802534abf81fe98e60834d6a5 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

16:43

Guardar



ID  
3cab23444c12319d6bcf536bb9725dee7a39b2  
9181368a84acb33948bc9b4262 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:31

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

14:21

Guardar



ID  
0469e8d6ebd96b12f69692154ff0bd32d34d290  
d25c8e0b2c18d4d7acf915427 -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:34 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 03:54 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 2a5938d05e8dc1c3... | documentation-asset | 197.3 KiB | Imagen incluida |
| 9b2c972e3b46705d... | documentation-asset | 207.4 KiB | Imagen incluida |
| 1f0d47e286fb3616... | documentation-asset | 188.0 KiB | Imagen incluida |
| 3a15e753f7ae6eb3... | documentation-asset | 104.3 KiB | Imagen incluida |
| 3cab23444c12319d... | documentation-asset | 161.5 KiB | Imagen incluida |
| 0469e8d6ebd96b12... | documentation-asset | 145.3 KiB | Imagen incluida |