

Inspección de Material Rodante en Taller - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante en Taller


SNAPSHOT DEL 14-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
jonathan_gonzalez	14-08-2026, 10:37 a. m.	06:12	canceled
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
507	Sin datos	13-08-2026, 01:46 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 01:46 p. m.	14-08-2026, 10:37 a. m.	1	

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Línea de Tren: Seleccion	87:21	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:32	Valor: 3048
3. Tecnología de Tren: Seleccion	00:15	NS-74
4. Inspección de Material Rodante en Taller: Info Registro Sistema-Subsistema-Componente	03:39	Continuar



ID
fe3daf04774f9e3f921d48ff6a7f5d8c27a74bc20
1da6efce15a6305785a3ad2 - documentation-
asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fe3daf04774f9e3f...	documentation-asset	241.3 KiB	Imagen incluida