

Inspección de Material Rodante en Taller - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante en Taller

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
victor_miranda	13-08-2026, 01:59 p. m.	02:18	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
509	Sin datos	13-08-2026, 01:56 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 01:56 p. m.	13-08-2026, 01:59 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Ubicación de la Inspección: Comentario de voz	00:07	Confirm
2. Línea de Tren: Seleccion	00:41	Línea 5
3. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Continue (Valor: 25890)
4. Tecnología de Tren: Seleccion	00:04	NS-16
5. Registro Sistema-Subsistema-Componente: Comentario de voz	00:08	Confirm
6. Registro Desviación: Comentario de voz	01:09	Confirm



ID 58435 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
58435	documentation-asset	128.5 KiB	8cb1d5f7706be02ff83a406e0fb084d582ef91cd0f873a39cca7cdb82e39c234