

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 14-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	14-08-2026, 11:29 a. m.	04:51	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
512	Sin datos	14-08-2026, 11:22 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
14-08-2026, 11:22 a. m.	14-08-2026, 11:29 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	02:25	Valor: 160
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:20	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:30	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:14	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 90ec5e60d2d1b1553324706ffe745d92152e0f8dadbcd483f6a043dbd6c35c3c Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:48	OK
8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia	00:08	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID b22b1ac17ceebb295a7979dfeddaeeef7bde4784b0d9c6ae40d6def593e0ac309 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo	00:52	OK
10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia	00:19	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 29dcd2505c024fe01d634e2616b14820876352bc1200d1f583213b048fc6d2a9 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho	00:51	OK
12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia	00:05	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 1c10872106f791c784a2f50ab6f06b4809ab338bc6437137ea875fa3e25a01c5 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda	00:54	OK
14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia	00:06	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 31d95c85b3c03c62e4970e085a7eba79cda0b20051641a20b58763f1584e7a87 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha	00:52	OK
16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia	00:11	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID bf1d193110525f2d56092c8e32e34a4766c8f549f72e05ef2c1f0a6b507f8e2b Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:58	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	18:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 14-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
90ec5e60d2d1b155...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
b22b1ac17ceebb29...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
29dcd2505c024fe0...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
1c10872106f791c7...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
31d95c85b3c03c62...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
bf1d193110525f2d...	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.