

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	14-08-2026, 11:29 a. m.	04:51	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
512	Sin datos	14-08-2026, 11:22 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
14-08-2026, 11:22 a. m.	14-08-2026, 11:29 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	02:25	Valor: 160
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:20	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:30	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:14	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59147 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:48	OK
8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia	00:08	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59163 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo	00:52	OK
10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia	00:19	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59179 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho	00:51	OK
12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia	00:05	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59195 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda	00:54	OK
14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia	00:06	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59211 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha	00:52	OK
16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia	00:11	Guardar
documentation-asset - Sin archivo descargado ID 59227 Sin datos SHA-256 Sin datos Archivo no respaldado; se conserva la referencia.		
17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:58	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	18:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
59147	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
59163	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
59179	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
59195	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
59211	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.
59227	documentation-asset	Sin datos	Archivo no respaldado; se conserva la referencia.