

Revisión de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Revisión de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 17-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	17-08-2026, 01:44 p. m.	02:17	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
513	Sin datos	17-08-2026, 01:41 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
17-08-2026, 01:41 p. m.	17-08-2026, 01:44 p. m.	5

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número de Tren: Dato numerico	00:04	Valor: 456
2. Revisión de Material Rodante: Tipo Elementos	00:03	Mecánico
3. Revisión de Material Rodante: Coche MI	00:07	Sí

4. Cámara Térmica: Evidencia


00:19 Guardar




ID
33de37fdf96215694fd3d402a89de311fd4904063c850d8f6e32ef6094b85a2c - documentation-asset



ID
c725263e31db8a9044c405bb449291706d95a9b03e24fa73558770517da1d9c9 - documentation-asset




ID
df49ddb8c5cdfba51f2ffec7c83cdb60eb5392af601e65b8ddc7c204cefc32de - documentation-asset



ID
fda4399820da44571cbef7ecdce8125dba539289b0aa4c17d95b8aaa07de3c3 - documentation-asset

5. Documentation: Evidencia

03:21 Guardar



ID
587e854e505aae0a81bcc3e400ca2861e2292b6935b342f49f5feb613538127c - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 17-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
33de37fdf9621569...	documentation-asset	1.1 MiB	Imagen incluida
c725263e31db8a90...	documentation-asset	849.7 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
df49ddb8c5cdfba5...	documentation-asset	54.7 KiB	Imagen incluida
fda4399820da4457...	documentation-asset	1.1 MiB	Imagen incluida
587e854e505aae0a...	documentation-asset	173.4 KiB	Imagen incluida