

Revisión de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Revisión de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	17-08-2026, 01:44 p. m.	02:17	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
513	Sin datos	17-08-2026, 01:41 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
17-08-2026, 01:41 p. m.	17-08-2026, 01:44 p. m.	5


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número de Tren: Dato numerico	00:04	Valor: 456
2. Revisión de Material Rodante: Tipo Elementos	00:03	Mecánico
3. Revisión de Material Rodante: Coche MI	00:07	Sí


4. Cámara Térmica: Evidencia

00:19


Guardar




ID 60235 - documentation-asset



ID 60236 - documentation-asset



ID 60237 - documentation-asset




ID 60238 - documentation-asset

5. Documentation: Evidencia

03:21

Guardar



ID 60248 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
60235	documentation-asset	54.7 KiB	fa539231fe73db444849858b790755a656922eb18f1742413c3c24359b15096f
60236	documentation-asset	1.1 MiB	a7123dd0d936b6ad351d01bab1a0c01a187492dba34ebc87e9c36874ec9913d8
60237	documentation-asset	1.1 MiB	e007f9cc951cdb75512e1c7b46934450e850c139df21144b01d90ed4a69f68c0
60238	documentation-asset	849.7 KiB	4a40268a9608e9ee884359b49d2fe680aae99d760f42a8cccf5c3682b6ac3b
60248	documentation-asset	173.4 KiB	859d1074fc6f40f71361022ef59c41d5281221f85c93a9f3c1c6aa19215979af