

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 18-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 10:03 a. m.	02:10	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
514	Sin datos	17-08-2026, 10:02 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-08-2026, 10:03 a. m.	18-08-2026, 10:03 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	14:28	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	16:05	Valor: 102
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:02	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:03	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:15	Valor: 13
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:26	Guardar



ID
0139d274d02bed9ebac006dd59415d0ac364c4
e39876b11483cd9c206058029f -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:23

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

16:31

Guardar



ID
b8e1582c8af75e423e3a872991012871bd0852
786ec18b2266ac8914b18efc1a -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:22

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

15:12

Guardar



ID
15a3eb92ded3ad61fcb943fdb6396b7aabfa7b
6fd76ead15ab480ac81d0b728 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:30

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:05

Guardar



ID
062259ca88996ce94303e283839cadbcd54f60
82b6f5b047b80c459b48d0c18a -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:31

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

29:47

Guardar



ID
cb40fb1ee3c24733689455476c8cd381277426
03915f9401d6209e5766fdd060 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:46

Guardar



ID
5033fd565467c260a643e942b197c7baa46843
8bbf6cc437ba04488d8514c0bd -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:35	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:53	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
0139d274d02bed9e...	documentation-asset	212.3 KiB	Imagen incluida
b8e1582c8af75e42...	documentation-asset	185.5 KiB	Imagen incluida
15a3eb92ded3ad61...	documentation-asset	218.9 KiB	Imagen incluida
062259ca88996ce9...	documentation-asset	116.6 KiB	Imagen incluida
cb40fb1ee3c24733...	documentation-asset	140.4 KiB	Imagen incluida
5033fd565467c260...	documentation-asset	126.9 KiB	Imagen incluida