

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 10:03 a. m.	00:48	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
515	Sin datos	17-08-2026, 10:17 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
18-08-2026, 10:03 a. m.	18-08-2026, 10:03 a. m.	0

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	14:32	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 13
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:10	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:02	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 14
6. Fotografía Mamparo Central: Screen with camera for triggering a screenshot	01:39	Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.