

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 18-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 10:26 a. m.	12:44	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
517	Sin datos	18-08-2026, 10:03 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
18-08-2026, 10:03 a. m.	18-08-2026, 10:26 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	16:06	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	26:45	Valor: 146
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:01	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:04	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:12	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	15:30	Guardar



ID
35ba2d25f7d4f6094d057457e7fdbbc8e568d7d
b380fa517aff65bc6b327e2af - documentation-
asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:42

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:04

Guardar



ID
14431b7650ff93d12096afa5d591375ffcf5a507e
e8fdd04fb930a8962f9c4eb - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:46

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

13:53

Guardar



ID
04a21517bb69d962deb1786383a9e81f98e1a3
457efa89122d06b1e6fdda70fd -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID
fec5af0cd496bd71cafef7e67e13c8737c8fdc005
dec1d817c91aefad2e87e67 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:08

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:10

Guardar



ID
bb5f74c4ff9cf414ba2c0f5848182e838b583033
3c6c4321e5beb6e3b6155b93 - documentation-
asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:51

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:44

Guardar



ID
de83490b0917bd08d972e1049bd81c7b02e656
0fedb255796716403cc9ae5885 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:50	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	14:55	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
35ba2d25f7d4f609...	documentation-asset	256.2 KiB	Imagen incluida
14431b7650ff93d1...	documentation-asset	192.6 KiB	Imagen incluida
04a21517bb69d962...	documentation-asset	273.4 KiB	Imagen incluida
fec5af0cd496bd71...	documentation-asset	122.3 KiB	Imagen incluida
bb5f74c4ff9cf414...	documentation-asset	168.4 KiB	Imagen incluida
de83490b0917bd08...	documentation-asset	151.6 KiB	Imagen incluida