

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 18-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 12:39 p. m.	06:20	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
521	Sin datos	18-08-2026, 12:29 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
18-08-2026, 12:29 p. m.	18-08-2026, 12:39 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	15:33	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	04:32	Valor: 131
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:09	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:13	Guardar



ID
0d0db5446fe22b1b6772a8d95d452fef329afa5
a33a8b117f0b5d92f295d5c6d -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:47

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
84e887fa1a9bd2bf9d3a77e67915452392b1ae
79fc120e0701546383b3a7e67c -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:44

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:05

Guardar



ID
5e991759f02eadba27e14ab11e96d9a563f7e36
5b0634309a281c107d0c3c6cb -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:45

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:05

Guardar



ID
961f2e9d94683300fae86d2782cf14a027f5374
23adc5f8b874bc6331aa31641 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:49

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:17

Guardar



ID
3ef6d66e17232cacf6cb3f9ae9770b397d91157
1d907639ae1582fc27805699a -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:49

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:12

Guardar



ID
d2a6f419def6d110b3dfee5eaa3a15dfc6748ec7
285ae038ac2d9914a62d6c69 - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:57	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	16:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 18-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
0d0db5446fe22b1b...	documentation-asset	257.5 KiB	Imagen incluida
84e887fa1a9bd2bf...	documentation-asset	198.7 KiB	Imagen incluida
5e991759f02eadba...	documentation-asset	265.5 KiB	Imagen incluida
961f2e9d94683300...	documentation-asset	111.3 KiB	Imagen incluida
3ef6d66e17232cac...	documentation-asset	85.4 KiB	Imagen incluida
d2a6f419def6d110...	documentation-asset	134.7 KiB	Imagen incluida