

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante

SNAPSHOT DEL 20-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-08-2026, 01:12 p. m.	00:12	canceled
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
523	Sin datos	20-08-2026, 01:11 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
20-08-2026, 01:11 p. m.	20-08-2026, 01:12 p. m.	0	

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	32:06	No
2. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB	10:16	No
3. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros	08:03	No
4. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias	23:42	No
5. Térmica P-R - MCP-MAA: Camera Live View	00:06	Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.