

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 28-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	28-08-2026, 04:14 p. m.	02:33	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
524	Sin datos	18-08-2026, 01:03 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
28-08-2026, 04:14 p. m.	28-08-2026, 04:14 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	00:21	Valor: 82
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:06	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:22	Guardar



ID
2e959b86e27eb93d9430f5612afd0089ab0ed0
1acd9418ea86b60bfe92da5df1 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:23

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:35

Guardar



ID
fce8ffe15f61d4b4b36e84f879108fc15c1b7c504
f9794d608704629c64cd077 - documentation-
asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:27

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:05

Guardar



ID
166f7d63ac3edf79f28d7e8c47e1413fa77c7179
ece74d461af93e92fdc905ba - documentation-
asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:27

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

15:26

Guardar



ID
b45aa25d6a5bf5218c8f9b982a675c7be5e99ef
d8382113d58c4d7fc2378fc03 - documentation-
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:04

Guardar



ID
ea91664d022ca307ddcdeecfbc65c427a3b04cf
c3d3b52133fdbb83aa9fd0aa8 -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:34

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

13:10

Guardar



ID
a8d8220bd65aa15a74b4f205fedcc2ad31f37e0
dafa566a223cb3c0632c5d0dc -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:40	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	04:14	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2e959b86e27eb93d...	documentation-asset	199.9 KiB	Imagen incluida
fce8ffe15f61d4b4...	documentation-asset	188.8 KiB	Imagen incluida
166f7d63ac3edf79...	documentation-asset	197.9 KiB	Imagen incluida
b45aa25d6a5bf521...	documentation-asset	115.6 KiB	Imagen incluida
ea91664d022ca307...	documentation-asset	133.1 KiB	Imagen incluida
a8d8220bd65aa15a...	documentation-asset	142.8 KiB	Imagen incluida