

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 28-08-2026

|                  |                         |                |        |
|------------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR         | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| benjamin_alarcon | 28-08-2026, 04:14 p. m. | 02:33          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 524                     | Sin datos               | 18-08-2026, 01:03 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 28-08-2026, 04:14 p. m. | 28-08-2026, 04:14 p. m. | 6                       |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:06  | Línea 1          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 00:21  | Valor: 82        |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:06  | Cabina S1        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:07  | NS-93            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:11  | Valor: 16        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:22  | Guardar          |



ID  
2e959b86e27eb93d9430f5612afd0089ab0ed0  
1acd9418ea86b60bfe92da5df1 -  
documentation-asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

01:23

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:35

Guardar



ID  
fce8ffe15f61d4b4b36e84f879108fc15c1b7c504  
f9794d608704629c64cd077 - documentation-  
asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:27

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:05

Guardar



ID  
166f7d63ac3edf79f28d7e8c47e1413fa77c7179  
ece74d461af93e92fdc905ba - documentation-  
asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:27

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

15:26

Guardar



ID  
b45aa25d6a5bf5218c8f9b982a675c7be5e99ef  
d8382113d58c4d7fc2378fc03 - documentation-  
asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:04

Guardar



ID  
ea91664d022ca307ddcdeecfbc65c427a3b04cf  
c3d3b52133fdbb83aa9fd0aa8 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:34

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

13:10

Guardar



ID  
a8d8220bd65aa15a74b4f205fedcc2ad31f37e0  
dafa566a223cb3c0632c5d0dc -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 01:40 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 04:14 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-08-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 2e959b86e27eb93d... | documentation-asset | 199.9 KiB | Imagen incluida |
| fce8ffe15f61d4b4... | documentation-asset | 188.8 KiB | Imagen incluida |
| 166f7d63ac3edf79... | documentation-asset | 197.9 KiB | Imagen incluida |
| b45aa25d6a5bf521... | documentation-asset | 115.6 KiB | Imagen incluida |
| ea91664d022ca307... | documentation-asset | 133.1 KiB | Imagen incluida |
| a8d8220bd65aa15a... | documentation-asset | 142.8 KiB | Imagen incluida |