




Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro


Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante

ESTADO ACTUAL RESPALDADO			
OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	31-08-2026, 12:18 p. m.	12:12	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
526	Sin datos	31-08-2026, 12:06 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-08-2026, 12:06 p. m.	31-08-2026, 12:18 p. m.	9	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	00:35	Sí
2. Térmica MI - Puentes Delanteros: Evidencia	00:06	Guardar
 ID 69503 - documentation-asset  ID 69504 - documentation-asset  ID 69505 - documentation-asset		
3. Evidencia MI - Puentes Delanteros: Evidencia	02:47	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 69513 109.3 KiB SHA-256 bcf5553306be4656642d16d62b9c82fed6bd90f31c71e2cf22171e9af6b4bfb5 Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
4. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB	01:45	Sí

5. Térmica MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia	00:05	Guardar
---	-------	---------



ID 69526 - documentation-asset

6. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia	00:13	Guardar
---	-------	---------




ID 69536 - documentation-asset

7. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Screen for recording audio	00:03	Regresar
--	-------	----------

8. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros	01:32	No
--	-------	----

9. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias	00:06	Sí
---	-------	----

10. Térmica P-R - RCP-Resistencias: Evidencia	00:03	Guardar
---	-------	---------




ID 69562 - documentation-asset

11. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - MCP-MAA	00:29	Sí
---	-------	----

12. Térmica P-R - MCP-MAA: Evidencia

00:02

Guardar

ID 69577 - documentation-asset

**13. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche P - RCP-Resistencias**

00:21

No**14. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche P - MCP-MAA**

00:11

Sí**15. Evidencia P - MCP-MAA: Evidencia**

00:07

Guardar**documentation-asset** - [Abrir evidencia segura](#)

ID 69604 | 5.2 MiB | SHA-256 4580c6ede3906744302e222163f50fd870bdba6fa70f2f8be01098210cfb0ca9 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

**16. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N - Puentes Delanteros**

00:43

Sí**17. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N - JH - DET - CHA - CHB**

00:22

Sí**18. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N - Puentes Traseros**

01:41

No**19. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N-M - Puentes Delanteros**

00:09

No**20. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N-M - JH - DET - CHA - CHB**

00:02

No**21. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N-M - Puentes Traseros**

00:02

No**22. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche R-P - RCP-Resistencias**

00:05

No**23. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche R-P - MCP-MAA**

00:02

No

24. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Traseros	00:17	No
25. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - JH - DET - CHA - CHB	00:02	Sí
26. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Delanteros	00:12	No
27. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Fin	01:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
69503	documentation-asset	1.0 MiB	b945c8de72b4930c90dbc56a1088e5a2b7a64e1016e9a3111bd0ca947105f8aa
69504	documentation-asset	183.1 KiB	4eb48ef85ef3f91057596664cb15e0585171588e9ba2969c66143aa93b818536
69505	documentation-asset	1.1 MiB	6050418f1d871eee69210c8ea5264e8cd65e4ba682f47e75695f436434e2a640
69513	documentation-asset	109.3 KiB	bcf5553306be4656642d16d62b9c82fed6bd90f31c71e2cf22171e9af6b4bfb5
69526	documentation-asset	130.5 KiB	17dc24b3bacf22951a1da261eaead6380f894f09c6f88b2fe99e89a5ad48caad
69536	documentation-asset	189.2 KiB	e798db9be8adae8b56cd7a5a6fd89a867c5b77eea6ead2f14eb6e6a27ff0cb5b
69562	documentation-asset	185.2 KiB	3ba025634dfbd15fcff3023bebb40e6cf53abf2e78f23b07bed46f3492533ed0
69577	documentation-asset	191.8 KiB	f2c42015b5ac9420e32e0784309dc754c719f76c5b9133120cee443104031d84
69604	documentation-asset	5.2 MiB	4580c6ede3906744302e222163f50fd870bdba6fa70f2f8be01098210cfb0ca9