

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 15-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	15-04-2026, 02:45 p. m.	03:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
137	Sin datos	15-04-2026, 02:41 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-04-2026, 02:41 p. m.	15-04-2026, 02:45 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	01:37	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:10	Valor: 78
3. Número AIV: Dato numerico	00:03	Valor: 98
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:10	Guardar



ID
fe21a25c7f8be6d00b13826e135405fad0157b5
a4a3ea96f533fa169f633312b - documentation-
asset

5. Selector Línea: Seleccion	00:43	Línea 2
6. Selector Vía: Seleccion	00:07	Vía 2
7. Selector Tramo: Seleccion	00:03	Neptuno

8. PK Inicial: Dato numerico


00:10

Valor: 21

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

00:09

Guardar



ID
5ce41dde754d2afe89871317cf91bb354eb7037
dcd3e4f42ba3e5251bb2c3a14 -
documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico

01:34

Valor: 2

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fe21a25c7f8be6d0...	documentation-asset	617.6 KiB	Imagen incluida
5ce41dde754d2afe...	documentation-asset	659.9 KiB	Imagen incluida