

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	15-04-2026, 02:45 p. m.	03:34	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
137	Sin datos	15-04-2026, 02:41 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-04-2026, 02:41 p. m.	15-04-2026, 02:45 p. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	01:37	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:10	Valor: 78
3. Número AIV: Dato numerico	00:03	Valor: 98
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:10	Guardar
 ID 3999 - documentation-asset		
5. Selector Línea: Seleccion	00:43	Línea 2
6. Selector Vía: Seleccion	00:07	Vía 2
7. Selector Tramo: Seleccion	00:03	Neptuno

8. PK Inicial: Dato numerico


00:10

Valor: 21

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

00:09

Guardar



ID 4026 - documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico

01:34

Valor: 2

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3999	documentation-asset	617.6 KiB	62aea0f4619f759d5abc93036d2f956cc80a4217459cf8a1e4b4815a55253532
4026	documentation-asset	659.9 KiB	e95d529cc9f6ad202e6970004436d7b6bbb22ca2a2df12dc77c05a9baed1b981