

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 15-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	15-04-2026, 03:21 p. m.	00:57	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
145	Sin datos	15-04-2026, 03:20 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-04-2026, 03:20 p. m.	15-04-2026, 03:21 p. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	00:11	Datos de Cierre
2. PK Final: Dato numerico	00:35	Valor: 32
3. Foto Placa PK Final: Evidencia	13:21	Guardar



ID
ef504e48d71fc8c4ba7181831922f33192746e4
894cdf664ed4651032999ef62 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
ef504e48d71fc8c4...	documentation-asset	90.5 KiB	Imagen incluida