

# Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina

FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|               |                         |                |        |
|---------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR      | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| camilo_mobile | 20-04-2026, 03:47 p. m. | 00:24          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 147                     | Sin datos               | 20-04-2026, 03:47 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 20-04-2026, 03:47 p. m. | 20-04-2026, 03:47 p. m. | 0                       |

## Detalle de pasos ejecutados

|                                      |        |                  |
|--------------------------------------|--------|------------------|
| NOMBRE DEL PASO                      | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
| 1. External Camera: Camera Live View | 00:44  | Regresar         |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.