

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 20-04-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-04-2026, 05:59 p. m.	03:03	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
155	Sin datos	20-04-2026, 05:56 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-04-2026, 05:56 p. m.	20-04-2026, 05:59 p. m.	2

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:13	Valor: 25
2. Selector Línea: Seleccion	00:01	Línea 1
3. OM SAP: Dato numerico	00:55	Valor: 25
4. Selector Empresa: Seleccion	00:13	Empresa 1
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	01:08	Guardar



ID
a1ced12553a760ce71905390a611b5282542cd
8ae18ea23c864f363d6ddd7a67 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:15	Aprobado
7. Inspección VOBC: Fotografía Candados	00:40	Regresar



ID
d9da5013397fe153926b4fd05e3b314dd62444
5233d2e5506cdbba26a32c6724 - asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
a1ced12553a760ce...	documentation-asset	312.8 KiB	Imagen incluida
d9da5013397fe153...	asset	74.5 KiB	Imagen incluida