

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 20-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-04-2026, 06:07 p. m.	01:48	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
158	Sin datos	20-04-2026, 06:05 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-04-2026, 06:05 p. m.	20-04-2026, 06:07 p. m.	2


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	12:40	Valor: 25
2. Selector Línea: Seleccion	00:01	Línea 1
3. OM SAP: Dato numerico	10:39	Valor: 167785734
4. Selector Empresa: Seleccion	00:01	OFC
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	00:31	Guardar



ID
35d1edde3d5f6563ca1cc5acab366463f1a6295
b1c97a449a5c6dbcd6581aea -
documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:12	Aprobado
------------------------------------	-------	----------



ID
5abf7a0a526316e3a6fc6137b850581f4eb92ef
918f9ac4fa46e1cfe2e5f7a55 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
35d1edde3d5f6563...	documentation-asset	66.1 KiB	Imagen incluida
5abf7a0a526316e3...	documentation-asset	440.3 KiB	Imagen incluida