

Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 20-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-04-2026, 06:07 p. m.	00:52	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
159	Sin datos	20-04-2026, 06:06 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-04-2026, 06:06 p. m.	20-04-2026, 06:07 p. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU	00:09	OK
2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
3. Inspección Cabina S1: Rack Relé	11:01	OK
4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack	08:01	OK
5. Inspección Cabina S1: Revisión de cableado	07:05	OK
6. Inspección Cabina S1: Acelerómetros	06:58	OK
7. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU	07:17	OK
8. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad	08:52	OK
9. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad	12:16	OK



ID
92052b672327de110d582f1151d5f91cbd9127
98a603d2fce6e17fe4091956b6 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
92052b672327de11...	documentation-asset	91.0 KiB	Imagen incluida