

# Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC


FactorCX  
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 21-04-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 21-04-2026, 12:31 p. m. | 06:17                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 160                     | Sin datos               | 21-04-2026, 12:25 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 21-04-2026, 12:25 p. m. | 21-04-2026, 12:31 p. m. | 4                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO  |
|----------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Número Unidad: Dato numerico        | 00:14  | Valor: 45         |
| 2. Selector Línea: Seleccion           | 00:04  | Línea 3           |
| 3. OM SAP: Dato numerico               | 00:09  | Valor: 1234567890 |
| 4. Selector Empresa: Seleccion         | 01:08  | OFC               |
| 5. Foto Calibración Vigente: Evidencia | 00:54  | Guardar           |




ID  
4a72db9ab8e07236913e96a80352351f66488a  
a65fa3b5a89210fc264c11774e -  
documentation-asset

|                                    |       |          |
|------------------------------------|-------|----------|
| 6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller | 00:12 | Aprobado |
|------------------------------------|-------|----------|

7. Foto Candados: Evidencia

15:46

Guardar



ID  
46ec480d12a5fb1f68aa5884992ec99fe47bac9  
364a3a54fefe4c5e56054c558 - documentation-  
asset

8. Inspección VOBC: Selección Nodo


00:58

Cierre

9. Evidencia Liberación: Evidencia

02:55

Guardar




ID  
15288cac542ba2c437627e0b132bea165182fe  
bfa769ea376ace0b4e9843182a -  
documentation-asset

10. Conformidad Capataz: Evidencia

00:18

Guardar



ID  
8bee4533585277ec615915d8575fbfdda8d714  
368fd3605e0a64a6ec79c35811 -  
documentation-asset

11. Inspección VOBC: Dictamen Final

00:36

Aceptado

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 4a72db9ab8e07236... | documentation-asset | 235.2 KiB | Imagen incluida |
| 46ec480d12a5fb1f... | documentation-asset | 237.7 KiB | Imagen incluida |
| 15288cac542ba2c4... | documentation-asset | 167.0 KiB | Imagen incluida |
| 8bee4533585277ec... | documentation-asset | 204.9 KiB | Imagen incluida |