

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 21-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:31 p. m.	06:17	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
160	Sin datos	21-04-2026, 12:25 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
21-04-2026, 12:25 p. m.	21-04-2026, 12:31 p. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:14	Valor: 45
2. Selector Línea: Seleccion	00:04	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:09	Valor: 1234567890
4. Selector Empresa: Seleccion	01:08	OFC
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	00:54	Guardar




ID
4a72db9ab8e07236913e96a80352351f66488a
a65fa3b5a89210fc264c11774e -
documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:12	Aprobado
------------------------------------	-------	----------

7. Foto Candados: Evidencia

15:46

Guardar



ID
46ec480d12a5fb1f68aa5884992ec99fe47bac9
364a3a54fefe4c5e56054c558 - documentation-
asset

8. Inspección VOB: Selección Nodo


00:58

Cierre

9. Evidencia Liberación: Evidencia

02:55

Guardar




ID
15288cac542ba2c437627e0b132bea165182fe
bfa769ea376ace0b4e9843182a -
documentation-asset

10. Conformidad Capataz: Evidencia

00:18

Guardar



ID
8bee4533585277ec615915d8575fbfdda8d714
368fd3605e0a64a6ec79c35811 -
documentation-asset

11. Inspección VOB: Dictamen Final

00:36

Aceptado

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4a72db9ab8e07236...	documentation-asset	235.2 KiB	Imagen incluida
46ec480d12a5fb1f...	documentation-asset	237.7 KiB	Imagen incluida
15288cac542ba2c4...	documentation-asset	167.0 KiB	Imagen incluida
8bee4533585277ec...	documentation-asset	204.9 KiB	Imagen incluida