

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:31 p. m.	06:17	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
160	Sin datos	21-04-2026, 12:25 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
21-04-2026, 12:25 p. m.	21-04-2026, 12:31 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:14	Valor: 45
2. Selector Línea: Seleccion	00:04	Línea 3
3. OM SAP: Dato numerico	00:09	Valor: 1234567890
4. Selector Empresa: Seleccion	01:08	OFC
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	00:54	Guardar




ID 5328 - documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:12	Aprobado
------------------------------------	-------	----------

7. Foto Candados: Evidencia

15:46

Guardar



ID 5345 - documentation-asset

8. Inspección VOB: Selección Nodo


00:58

Cierre

9. Evidencia Liberación: Evidencia

02:55

Guardar




ID 5697 - documentation-asset

10. Conformidad Capataz: Evidencia

00:18

Guardar



ID 5727 - documentation-asset

11. Inspección VOB: Dictamen Final

00:36

Aceptado

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5328	documentation-asset	235.2 KiB	465a2d5d78295f3ebf6ce70250524fd7d413ccf9f6a6ae38afd61b861bfa5228
5345	documentation-asset	237.7 KiB	523419161f5e22d9d3705b6f5e1e39fecffecc79da2777e8336ed412ff12fa2b
5697	documentation-asset	167.0 KiB	cd43f1d6eb6e175830793d445d24ed4861261a8223ed31beea8cf137ad027007
5727	documentation-asset	204.9 KiB	098b44fdb8912c01f6491aba98d50197eef6aa1a3d1633f1369c9395a98f7b55