

Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:29 p. m.	01:30	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
161	Sin datos	21-04-2026, 12:27 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
21-04-2026, 12:27 p. m.	21-04-2026, 12:29 p. m.	1

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU	00:14	OK
2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:21	NO OK
3. Inspección Cabina S1: Rack Relé	00:05	OK
4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack	00:03	OK
5. Inspección Cabina S1: Revisión de cableado	00:02	OK
6. Inspección Cabina S1: Acelerómetros	00:02	OK
7. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU	00:03	OK
8. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad	00:02	OK
9. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad	00:03	OK



ID 5597 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5597	documentation-asset	53.7 KiB	087a1f08d4f08fcff730c3e22bcd39ceb1ce17dcaeba765b1817805ae3b03f4