

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 21-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:47 p. m.	02:33	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
164	Sin datos	21-04-2026, 12:44 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
21-04-2026, 12:44 p. m.	21-04-2026, 12:47 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:04	Valor: 63
2. Selector Línea: Seleccion	00:01	Línea 2
3. OM SAP: Dato numerico	00:03	Valor: 4649466464
4. Selector Empresa: Seleccion	00:01	OFC
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	13:18	Guardar



ID
e70148c74086eba52ef533b70e414ed7dcd5fa5
a91c541b6cb21a87be0cb82c1 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:17	Aprobado
------------------------------------	-------	----------

7. Foto Candados: Evidencia

00:10

Guardar



ID
be87e01cd2e93d23058f63cc1966e9be19d550
78058ede1a145885f571fb67a1 -
documentation-asset

8. Inspección VOBC: Selección Nodo


00:33

Cierre

9. Evidencia Liberación: Evidencia

15:15

Guardar



ID
8dd4babc0efc0fc5c8fa0d70ec7d15b447409fbb
931a4b5c2aeb921f1efbf155 - documentation-
asset

10. Conformidad Capataz: Evidencia

16:25

Guardar



ID
4fb0bb3adef2720b8251bf133d70b5661939ca6
2f77186eff7c392b59ec17527 - documentation-
asset

11. Inspección VOBC: Dictamen Final

00:33

Aceptado

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e70148c74086eba5...	documentation-asset	46.3 KiB	Imagen incluida
be87e01cd2e93d23...	documentation-asset	118.1 KiB	Imagen incluida
8dd4bab0efc0fc5...	documentation-asset	267.3 KiB	Imagen incluida
4fb0bb3adef2720b...	documentation-asset	210.6 KiB	Imagen incluida