

Inspección VOBC - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:47 p. m.	02:33	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
164	Sin datos	21-04-2026, 12:44 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
21-04-2026, 12:44 p. m.	21-04-2026, 12:47 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Número Unidad: Dato numerico	00:04	Valor: 63
2. Selector Línea: Seleccion	00:01	Línea 2
3. OM SAP: Dato numerico	00:03	Valor: 4649466464
4. Selector Empresa: Seleccion	00:01	OFC
5. Foto Calibración Vigente: Evidencia	13:18	Guardar



ID 5791 - documentation-asset

6. Inspección VOBC: Bloqueo Taller	00:17	Aprobado
------------------------------------	-------	----------

7. Foto Candados: Evidencia

00:10

Guardar



ID 5808 - documentation-asset

8. Inspección VOBC: Selección Nodo


00:33

Cierre

9. Evidencia Liberación: Evidencia

15:15

Guardar




ID 6023 - documentation-asset

10. Conformidad Capataz: Evidencia

16:25

Guardar



ID 6040 - documentation-asset

11. Inspección VOBC: Dictamen Final

00:33

Aceptado

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5791	documentation-asset	46.3 KiB	6ba6ec6441884454d9125d9399c72c37c00e318530ab3d24c6b9b3591d93b88e
5808	documentation-asset	118.1 KiB	9b557dc430ed5e01b3bafe77047df5dc6bcf81658dbdb232f0f746075c78ad1a
6023	documentation-asset	267.3 KiB	ec8a32bdcaf11bb7c08e7996f50b41e5d42ad69aa9c2422df28b94d7152e1481
6040	documentation-asset	210.6 KiB	0c82d6144a97367f3110f0e173e50d9f3ab2292d8ff60d9ea8fa02bbf2e87f8f