

Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 21-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 12:46 p. m.	00:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
165	Sin datos	21-04-2026, 12:45 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
21-04-2026, 12:45 p. m.	21-04-2026, 12:46 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU	16:06	OK
2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
3. Inspección Cabina S1: Rack Relé	06:43	OK
4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack	05:41	OK
5. Inspección Cabina S1: Revisión de cableado	05:14	OK
6. Inspección Cabina S1: Acelerómetros	03:41	OK
7. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU	02:57	OK
8. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad	02:25	OK
9. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad	02:50	OK



ID
b327dbce12f496f6d5ea95df8337702d0b202f7
c45a51834b467b729a6d0b8a5 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 21-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMAÑO	HASH / ESTADO
b327dbce12f496f6...	documentation-asset	252.9 KiB	Imagen incluida