

Sala de Bombas - Reporte de inspeccion

Sala de Bombas


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 21-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 08:21 p. m.	02:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
170	Sin datos	21-04-2026, 08:18 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
21-04-2026, 08:18 p. m.	21-04-2026, 08:21 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selector Línea: Seleccion	12:04	Línea 2
2. Selector Estación-Taller: Seleccion	00:03	Option 1
3. Nameplate del recinto: Evidencia	00:32	Guardar
ID 27faa31ddc480f2fbaacda11d9c1b811806a70e7e855ca413303d10a6fc7c9cc - documentation-asset		
4. ID Bomba: Dato numerico	01:31	Valor: 548
5. Presión: Dato numerico	00:09	Valor: 852.9



ID
f0edce33f7339332784e858b28bdafef7337fd7c5
62c32038fee77b7647546e60 - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 21-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
27faa31ddc480f2f...	documentation-asset	109.2 KiB	Imagen incluida
f0edce33f7339332...	documentation-asset	118.1 KiB	Imagen incluida