

Sala de Bombas - Reporte de inspeccion

Sala de Bombas

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 21-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	21-04-2026, 08:27 p. m.	01:15	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
173	Sin datos	21-04-2026, 08:26 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
21-04-2026, 08:26 p. m.	21-04-2026, 08:27 p. m.	3


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selector Línea: Seleccion	00:11	Línea 3
2. Selector Estación-Taller: Seleccion	00:07	Option 1
3. Nameplate del recinto: Evidencia	00:13	Guardar



ID
bad37d862fc5f31d2ecac65b34694d8d29af724
6744b723425179b6407a966ba -
documentation-asset

4. Sala de Bombas: Pedir Filtraciones	00:22	Sí
---------------------------------------	-------	----



ID
8bdcf8df08fb8cac803064b7e422a32f059569db
57150d58a7ca7a873b9679fa - documentation-
asset

6. ID Bomba: Dato numerico

00:10

Valor: 28

7. Presión: Dato numerico

00:06

Valor: 2666

8. Sala de Bombas: Pedir Estanqueidad


00:03

No

9. Fotografía Motor: Evidencia

00:46

Guardar



ID
4b5adfc7ba67cf387ff494be0465e56bade10cfe
eaae86db55c394186f038b0f - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 21-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
bad37d862fc5f31d...	documentation-asset	121.0 KiB	Imagen incluida
8bdcf8df08fb8cac...	documentation-asset	108.1 KiB	Imagen incluida
4b5adfc7ba67cf38...	documentation-asset	113.3 KiB	Imagen incluida