

Cerrojo Axial - Reporte de inspeccion

Cerrojo Axial

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 28-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	28-04-2026, 03:10 p. m.	00:04	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
187	Sin datos	28-04-2026, 01:42 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-04-2026, 01:42 p. m.	28-04-2026, 03:10 p. m.	2

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Axial: Tareas Mecánicas	02:46	NO OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	00:46	Guardar




ID
ba68de40c8a8ed92b952ff01549aecb04ada364
ad52c2eb05433badae89242a7 -
documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia

01:42

Guardar



ID
08f0582fdec9855743f14e150d316f05d34bea3
b4bf9d0a95734be2977930406 -
documentation-asset

4. Enclavamiento: record the measurement

01:27

Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 28-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
ba68de40c8a8ed92...	documentation-asset	127.2 KiB	Imagen incluida
08f0582fdec98557...	documentation-asset	259.5 KiB	Imagen incluida