

Cerrojo Axial - Reporte de inspeccion

Cerrojo Axial

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	28-04-2026, 03:10 p. m.	00:04	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
187	Sin datos	28-04-2026, 01:42 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-04-2026, 01:42 p. m.	28-04-2026, 03:10 p. m.	2

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Axial: Tareas Mecánicas	02:46	NO OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	00:46	Guardar




ID 27268 - documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia

01:42

Guardar



ID 27345 - documentation-asset

4. Enclavamiento: record the measurement

01:27

Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
27268	documentation-asset	127.2 KiB	9fc3b848b6769e4bec42315cdf5e3d8f230b16f21448f124e8798dabf6013b93
27345	documentation-asset	259.5 KiB	eff9da162a5c3ebe8501a7f11d27cf50506440616dd0e38fbecdf9ca7504480c